

# 1호선 제41편성 출입문 열림불능 관련 동향보고

[2024. 06. 27.(목), 보고자 노포차량사업소 검수3팀장 문정태(509-4380)]

## □ 개 황


- '24. 06.27.(목) 21:16경 제2292열차(노포방면) 41편성 노포역 도착시 출입문 DOLP 점등불량, 기관사 확인결과 8호차 4위 출입문 열림불량 확인, 노포비 정기 입고 조치(21:17)  
※ 지연 및 민원 없음

### ❖ 차량상태

회차선 ←

노포역

→ 다대포해수욕장



## □ 시간대별 조치사항

- 21:16경 노포역 도착 시 DOLP 점등불량, 무선 감청(8호차 4위 열림 불)
- 21:17경 제2292열차 41편성 노포 비정기 입고, 후속 입고열차 17편성 제1331 열차로 반복 사용(대체출고)

## □ 원인조사 및 조치결과

- 원인 : 도어엔진 전자변 누기
- 조치 : 도어엔진 및 일체형 전자변 교환

## □ 기타사항

- 중간검수 : '24. 05. 02. ~ 05. 29.
- 월상검수 : '24. 02. 23. ~ 02. 28.
- 일상검수 : '24. 06. 26.

## □ 관련사진



도어엔진 및 일체형 전자변 교환

□ 관련자료



운행기록

- 21:16:03 노포역 도착
- 21:16:05 출입문 열림 불능 (DOLP 점등 안됨)
- 21:20:08 노포 회차선 출발

운행기록 상세 분석